

Pokud EUR-paleta vykazuje jedno nebo více z následujících poškození, je nevyměnitelná.

Kritéria při výměně dřevěných EUR-palet (EPAL):



- Jsou-li spodní špalky nebo vrchní prkna tak rozštípnutá, že je vidět více než jeden hřebík



- Chybí-li označení EUR vpravo stejně tak i EPAL znak vlevo.



- Chybí-li prkno.



- Chybí-li jeden špalek nebo je-li tak rozštípnutý, že je vidět více než jeden hřebík.



- Je-li prkno napříč nebo šikmo zlomeno.



- Jsou-li více jak dva spodní špalky nebo vrchní prkna tak oštipaná, že je vidět více než jeden hřebík.

Celkový špatný stav (další ukazatele):

- Není-li nosnost palety již dostatečně zajištěna (zpuchřelá, shnilá, silné odštěpení).
- Je-li znečištěna tak silně, že by mohlo být zboží následně znečištěno.
- Jsou-li silná odštěpení na více místech u nosných částí palet.
- Je-li patrné, že byly použity nedovolené konstrukční díly (např. slabá prkna nebo špalky).